

## **OFICINA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES**

❖ Actividades del mes de enero 2021 hasta la fecha subidos al programa SINPAD INDECI CUSCO 7 emergencias entre ellos son 8 comunidades (Phausiri, Oquebamba, Mamanocca, Huarca, Suero y Cama, Alccasana y Ccahuaya) ocasionados por las granizadas y lluvias intensas donde fueron afectados los cultivos en crecimiento como son : papa, avena, ccañihua, quinua, alfalfa y pastos mejorados se realizaron evaluaciones de inspección EDAN-PERU y se realizó la ayuda humanitaria con coordinación de Ministerio de Agricultura con abonos foliares .

- Comunidad Phausiri sector Centro CODIGO DE SINPAD 132673 emergencia por daños de granizada siendo afectados 30 familias con un aproximado de 200 hectáreas de cultivos en crecimiento de fecha 09-01-2021
- Comunidad de Mamanocca sector Tambomayo CODIGO DE SINPAD 132927 daños de granizada siendo afectados 9 familias con un aproximado de 24 hectáreas siendo afectados sus cultivos en crecimiento papa, avena, quinua, alfalfa de fecha 13-01-2021
- Centro poblado huayhuahuasi CODIGO SINPAD 133332 emergencia de inundación por aguas pluviales siendo damnificados 81 familias de fecha 21-01-2021
- Comunidad Oquebamba sector Santa Rosa CODIGO DE SINPAD 133489 emergencia de daños causados por la granizada siendo afectados 8 familias con un aproximado de 7 hectáreas de cultivos en crecimiento como son papa, avena, ccañihua de fecha 23-01-2021
- Comunidad de Huarca sector Central Huarca, Atacalla, Pararani y cochapata CODIGO SINPAD 133611 daños por la granizada afectando a 60 familias con un aproximado de 50 hectáreas de daños a los cultivos en crecimiento papa y avena de fecha 24-01-2021
- Comunidad Suero y Cama sector Ccochapata CODIGO DE SINPAD 133672 emergencia inundación por aguas pluviales afectando 4 hectáreas de papa de 176 familias de fecha 26-01-2021
- Comunidad de Ccahuaya y Alccasana CODIGO DE SINPAD 133807 emergencia por daños causados de granizada afectando a 61

familias con un aproximado de 100 hectáreas de daños de cultivos en crecimiento y 6 viviendas de fecha 27-01-2021

❖ Se han atendido 23 casos de emergencia hasta la fecha en los diferentes barrios de la Provincia de Espinar por causas de afectación de humedad por vecinos, inundaciones de aguas pluviales, derrumbes de cercos perimétricos y viviendas

- ❖ Solicitud de fut N°006007 Inspección técnica de predio por afectación de humedad SOLICITANTE Félix Puma Huaylla de fecha 07-01-2021
- ❖ Solicitud de fut N° 010916 Inspección técnica de predio por afectación de humedad de vecino Solicitante Florentina Cutí Merma de fecha 07-01-2021
- ❖ Informe N° 007-2021/JCCS-RD-GIPD/MPE Inspección de viviendas colindantes del estadio Manuel prado solicitante Arq. José C. Cárdenas Suarez Residente de obra de fecha 12-01-2021
- ❖ Solicitud de fut N° 014983 Inspección técnica de predio por inundación de predio solicitante Juan Jallasi Kana de fecha 14-01-2021
- ❖ Solicitud de fut N° 016115 inspección técnica de inundación de mi predio solicitante Gladis Lucila ccorahua condo de fecha 19-01-2021
- ❖ Solicitud de fut N° 016168 inspección técnica de predio por muro de desplomamiento de vecino solicitante Marina Condori ccama de fecha 19-01-2021
- ❖ Solicitud de fut N° 016192 Inspección técnica de derrumbe de vivienda en el barrio huaracacanto solicitante Matilde Kana choccota de fecha 19-01-2021
- ❖ Solicitud de fut N° 0016302 Inspección técnica de predio por desplomamiento de muro de vecino solicitante Norma Quispe Bustamante de fecha 20-01-2021
- ❖ Solicitud de fut N° 016305 Inspección técnica de predio por afectación de humedad de vecino de vecino solicitante Balbina Cáceres Huamani de fecha 20-01-2021
- ❖ Solicitud de fut N° 0016302 Inspección técnica de predio por desplomamiento de muro de vecino solicitante Norma Quispe Bustamante de fecha 20-01-2021
- ❖ Solicitud de parte de la Sra. Maruja Ala Taype inspección técnica de predio por inundación de vivienda de fecha 22-01-2021

- ❖ Solicitud de fut N° 016397 Inspección técnica del puente carrozable de chaquimayo comunidad Antacollana solicitante Maximiliano Ilachoque Orosco de fecha 25-01-2021
- ❖ Solicitud de fut N° 016403 Inspección técnica de predio por humedad solicitante Flavio Larota Hanco de fecha 25-01-2021
- ❖ Solicitud de fut N° 0016400 Inspección técnica de predio por inundación y caída de muro Yaneth yauli Huayhua de fecha 25-01-2021
- ❖ Solicitud de fut N° 0016420 Inspección técnica de predio por inundación de predio solicitante Genoveva Casquino Taipe de fecha 25-01-2021
- ❖ Solicitud de fut N° 016426 Inspección técnica de predio por inundación solicitante Vanesa Fernández condo de fecha 25-01-2021
- ❖ Solicitud de fut N° 016426 Inspección técnica de predio por inundación solicitante Vanesa Fernández condo de fecha 25-01-2021
- ❖ Oficio N° 005-2021 Barrio Pachacutec Inspección y constatación de mi predio por inundación de mi vivienda solicitante Elena Aguilar Conza de fecha 28-01-2021
- ❖ Solicitud de fut N° 016738 Inspección técnica de predio por inundación vivienda inhabitable solicitante Aniceta Apaza Condori de fecha 29-01-2021
- ❖ Solicitud de fut N° 016834 Inspección técnica de predio por colapso de inundación solicitante Aparicia Cayllahua Sorquislla de fecha 04-02-2021
- ❖ Solicitud de fut N° 016938 Inspección técnica de predio por humedad de aguas pluviales del techo de la MPE solicitante Ynes Quispe Umasi de fecha 08-02-2021
- ❖ Solicitud de fut N° 016990 Inspección técnica de predio por riesgo a derrumbe solicitante Yonatan Condori Taipe de fecha 09-02-2021
- ❖ Solicitud de fut N° 017051 Inspección técnica de predio por colapso de inundación de vivienda solicitante Venansia Arango Chipana de fecha 04-02-2021